



COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PAESE



Via Senatore Pellegrini, 4
31038 Paese (TV)
c.f. e P.IVA 00389950262

LAVORO

P.E.B.A.

piano per l'abbattimento
delle barriere architettoniche

TITOLO TAV.

SCHEDE DI RILIEVO
AMBITO URBANO

desARCHI

DAL CORSO & SCAPIN architetti

arch. FIDENZIO DAL CORSO

arch. CHIARA SCAPIN

via Montesanto 9a
30036 Santa Maria di Sala (Ve)
tel. 041 487122 fax 0415760142
email. studio@desarchi.it

web site desarchi.it



EMISSIONE :

P.E.B.A.

UBICAZIONE :

COMUNE DI PAESE (TV)

REV.	DATA	FILE	OGGETTO	DIS.	APP.
a					
b					
c					
d					
e					

ELABORATO N.

SRU

DATA: Luglio 2019	SCALA:	FILE: CAR.00_PEBA-Paese_Cartiglio	DIS: g.m.
COLLABORATORI arch. GABRIELE MELUZZI			APPROVATO a.d.c.

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s		
SPAZIO RILEVATO	Via Mons. Breda		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			MANCA PERCORSO
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			X
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			X

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	manca marciapiede o percorso ciclopeditonale	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ STRADE E PERCORSI (il livello riscontrato è quello colorato) ACCESSIBILE MEDIAMENTE ACCESSIBILE NON ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate da 3 a 5 n.c rilevate oltre 5 n.c. rilevate		

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s0								
SPAZIO RILEVATO	Via Mazzini								
LOCALITÀ	Paese								
DATA RILIEVO	18/03/2019								

1. PARCHEGGI					
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili		
2. PERCORSI					
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X	
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			X	
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%				
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole				
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm				
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti				

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		
area di interesse strategico	3	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1		
segnalazioni dall'amministrazione	1			
segnalazioni da portatori di interesse	1			
interventi già programmati	1			
	somma	8	4	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s1		
SPAZIO RILEVATO	Via Postumia		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		




1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
	X			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	il percorso verso via mazzini presenta una forte pendenza laterale	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	
interventi già programmati	1		
	somma	8	4

3. DISLIVELLI	
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s2		
SPAZIO RILEVATO	Via Senatore Pellegrini		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		





1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			A TRATTI
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			X
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			X
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			X
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			X

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe			
	mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			X
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		
area di interesse strategico	3	2		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1			
segnalazioni da portatori di interesse	1			
interventi già programmati	1			
somma		8	4	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s3		
SPAZIO RILEVATO	Via dei Mille		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		




1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			

5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s4		
SPAZIO RILEVATO	Via Guglielmo Marconi		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI																																			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE																																
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili																																
			X																																
2. PERCORSI																																			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata																																		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe																																		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%																																		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole																																		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">4. OSTACOLI</th> </tr> <tr> <td>ARREDO</td> <td>l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm</td> <td></td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ALTEZZE</td> <td>lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th colspan="4">5. VARIE</th> </tr> <tr> <td>PASSAGGI PEDONALI</td> <td>il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SEMAFORI</td> <td>mancanza di segnalazione acustica per non vedenti</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ILLUMINAZIONE</td> <td>illuminazione pubblica insufficiente</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>NOTE</td> <td colspan="3">presenza di paracarri sul dosso pedonale e mancanza di marciapiede</td> </tr> </table>				4. OSTACOLI				ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X	ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			5. VARIE				PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			NOTE	presenza di paracarri sul dosso pedonale e mancanza di marciapiede		
4. OSTACOLI																																			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X																																
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra																																		
5. VARIE																																			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata																																		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti																																		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente																																		
NOTE	presenza di paracarri sul dosso pedonale e mancanza di marciapiede																																		
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)</th> </tr> <tr> <th>ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate</th> <th>MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate</th> </tr> <tr> <td colspan="2">NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate</td> </tr> </table>				LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate																											
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)																																			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate																																		
NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate																																			

3. DISLIVELLI																														
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale																													
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)																													
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm																													
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina																													
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili																													
		<table border="1"> <tr> <th colspan="3">PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO</th> </tr> <tr> <td>criterio</td> <td>punteggio massimo</td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td>area di interesse strategico</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>segnalazioni dall'amministrazione</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni da portatori di interesse</td> <td>1</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>interventi già programmati</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">somma</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>4</td> </tr> </table>	PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	area di interesse strategico	3	2	rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	segnalazioni dall'amministrazione	1		segnalazioni da portatori di interesse	1	1	interventi già programmati	1		somma		8			4	
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO																														
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato																												
area di interesse strategico	3	2																												
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1																												
segnalazioni dall'amministrazione	1																													
segnalazioni da portatori di interesse	1	1																												
interventi già programmati	1																													
somma		8																												
		4																												

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s5		
SPAZIO RILEVATO	Via Pravato		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
	X			
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
PENDENZA				
PAVIMENTAZIONE	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
X				
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI																																			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm																																		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra																																		
5. VARIE																																			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata																																		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti																																		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente																																		
NOTE	manca il marciapiede su entrambe i lati, cordolo marciapiede h> 2 cm di fronte alla farmacia in prossimità dell'attraversamento pedonale																																		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)																																			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate																																	
<table border="1"> <tr> <th colspan="4">PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO</th> </tr> <tr> <td>criterio</td> <td>punteggio massimo</td> <td>punteggio assegnato</td> <td></td> </tr> <tr> <td>area di interesse strategico</td> <td>3</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate</td> <td>2</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni dall'amministrazione</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni da portatori di interesse</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>interventi già programmati</td> <td>1</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">somma</td> <td>8</td> <td>4</td> </tr> </table>				PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		area di interesse strategico	3	2		rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1		segnalazioni dall'amministrazione	1			segnalazioni da portatori di interesse	1			interventi già programmati	1	1		somma		8	4
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO																																			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato																																	
area di interesse strategico	3	2																																	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1																																	
segnalazioni dall'amministrazione	1																																		
segnalazioni da portatori di interesse	1																																		
interventi già programmati	1	1																																	
somma		8	4																																

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s6		
SPAZIO RILEVATO	Via C. Battisti		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		





1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
	PRESENTE MA POCO VISIBILE			
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	manca marciapiede lato est, pulsante semaforo ad altezza non adeguata, sono presenti dei gradini sul lato ovest		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

3. DISLIVELLI					
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			punteggio massimo	punteggio assegnato
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			3	2
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			2	2
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			1	1
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			1	
somma				8	5

PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio			
area di interesse strategico			
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate			
segnalazioni dall'amministrazione			
segnalazioni da portatori di interesse			
interventi già programmati			

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s7		
SPAZIO RILEVATO	Via della Costituzione		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		





1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	all'incrocio con Via Roma sono presenti riduzioni di larghezza del percorso		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

3. DISLIVELLI					
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			punteggio massimo	punteggio assegnato
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			3	2
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			2	1
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			1	
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			1	
somma				8	3

PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s8		
SPAZIO RILEVATO	Strada del Cimitero		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	marciapiede assente su entrambe i lati, manca la segnaletica dell'attraversamento pedonale	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s9.1		
SPAZIO RILEVATO	Via Roma - tratto zona Chiesa		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
		X		
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	attraversamento pedonale verso est con gradini di raccordo sul lato verso la chiesa		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c.rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	1
interventi già programmati	1	1	
	somma	8	5

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE



IDENTIFICATIVO SPAZIO	s9.2		
SPAZIO RILEVATO	Via Roma - zona incrocio via Olimpia		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s10				
SPAZIO RILEVATO	Via Bernardino Panizza				
LOCALITÀ	Paese				
DATA RILIEVO	18/03/2019				

1. PARCHEGGI				4. OSTACOLI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
2. PERCORSI				5. VARIE		
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		X	PASSAGGI/ PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			NOTE	presenza di restringimenti lungo il percorso	
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole					
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm		X			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti					

3. DISLIVELLI			PRIORITY INTERVENTS ON THE BUILDING		
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		criteria	maximum score	assigned score
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		area of strategic interest	3	3
			highlight: 1 point up to 5 n.c. relevant / 2 points over 5 n.c. relevant	2	1
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		signals from the administration	1	
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		signals to carriers of interest	1	1
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		interventions already programmed	1	
			sum	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s11		
SPAZIO RILEVATO	Via Olimpia		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI																								
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm																							
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra																							
5. VARIE																								
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata																							
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti																							
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente																							
NOTE																								
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)																								
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate																						
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO <table> <tr> <td>criterio</td> <td>punteggio massimo</td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td>area di interesse strategico</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni dall'amministrazione</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni da portatori di interesse</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>interventi già programmati</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>somma</td> <td>8</td> </tr> </table>				criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	area di interesse strategico	3		rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		segnalazioni dall'amministrazione	1		segnalazioni da portatori di interesse	1		interventi già programmati	1			somma	8
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato																						
area di interesse strategico	3																							
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2																							
segnalazioni dall'amministrazione	1																							
segnalazioni da portatori di interesse	1																							
interventi già programmati	1																							
	somma	8																						

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s12		
SPAZIO RILEVATO	Via Piave		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe			
	mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	1
interventi già programmati	1	1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s13		
SPAZIO RILEVATO	Via Treforni		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s14					
SPAZIO RILEVATO	Via della Resistenza					
LOCALITÀ	Paese					
DATA RILIEVO	18/03/2019					

1. PARCHEGGI					4. OSTACOLI	
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	ARREDO	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili		lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
2. PERCORSI					5. VARIE	
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata				PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe				SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			X	NOTE	mancano rampe di raccordo tra strada e marciapiede, gli arredi presenti ingombrano il passaggio nel portico, la pavimentazione del portico è molto sconnessa
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm					
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti					
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)						
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate				MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI					PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			X	criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			X	area di interesse strategico	3	3
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			X	rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina				segnalazioni dall'amministrazione	1	
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili				segnalazioni da portatori di interesse	1	
					interventi già programmati	1	
					somma	8	5

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s15		
SPAZIO RILEVATO	Via IV Novembre		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE	manca marciapiede o percorso ciclopedonale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3
3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s16	
SPAZIO RILEVATO	Via Montello	
LOCALITÀ	Paese	
DATA RILIEVO	18/03/2019	

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			MANCA MARCIAPIEDE
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			X
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	mancano i marciapiedi, è presente un gradino di 8 cm sul percorso di intersezione tra Via Trieste e Via Panizza	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale	X	
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)	X	
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		
		somma	8
		punteggio massimo	3
		punteggio assegnato	2
		area di interesse strategico	3
		rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2
		segnalazioni dall'amministrazione	1
		segnalazioni da portatori di interesse	1
		interventi già programmati	1
			3

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
		somma	8
		punteggio massimo	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s17		
SPAZIO RILEVATO	Via Monsignore D'Alessi		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
	X		
2. PERCORSI			
	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm		
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
X			

3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	presenza di griglie, pavimentazione sconnessa, mancanza di continuità nei percorsi	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s18		
SPAZIO RILEVATO	Via Grotta		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/05/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
	X			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			

5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico	3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
somma		8
		4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s19		
SPAZIO RILEVATO	Via Casanova		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm		
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato) ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate			

3. DISLIVELLI																											
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale																										
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)																										
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm																										
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina																										
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe																										
	mancano adeguati meccanismi per disabili																										
		PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO <table border="1"> <tr> <td>criterio</td> <td>punteggio massimo</td> <td>punteggio assegnato</td> </tr> <tr> <td>area di interesse strategico</td> <td>3</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate</td> <td>2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>segnalazioni dall'amministrazione</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>segnalazioni da portatori di interesse</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>interventi già programmati</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">somma</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>3</td> </tr> </table>		criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	area di interesse strategico	3	2	rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1	segnalazioni dall'amministrazione	1		segnalazioni da portatori di interesse	1		interventi già programmati	1		somma		8			3
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato																									
area di interesse strategico	3	2																									
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1																									
segnalazioni dall'amministrazione	1																										
segnalazioni da portatori di interesse	1																										
interventi già programmati	1																										
somma		8																									
		3																									

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s20		
SPAZIO RILEVATO	Via Generale G. Piazza		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE	passaggio pedonale non adeguatamente segnalato e spesso occupato da automobili			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	1
interventi già programmati		1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s21		
SPAZIO RILEVATO	Via Tobruk		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	
interventi già programmati	1	1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s22		
SPAZIO RILEVATO	Strada Provinciale 79 - Via fratelli Kennedy		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	pensare ad un eventuale attraversamento trasversale che colleghi con il parcheggio		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		NON ACCESSIBILE	
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	oltre 5 n.c. rilevate	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	
3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s23						
SPAZIO RILEVATO	Via San Pio X						
LOCALITÀ	Castagnole						
DATA RILIEVO	18/03/2019						

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	

2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
PENDENZA				
PAVIMENTAZIONE	X			
SEGNALAZIONI	X			

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			

5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3

3. DISLIVELLI	
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s24		
SPAZIO RILEVATO	Viale Parigi		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
	X			
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
X				
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			
4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE	manca segnaletica orizzontale/verticale			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate		
PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		
area di interesse strategico	3	2		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1		
segnalazioni dall'amministrazione	1			
segnalazioni da portatori di interesse	1			
interventi già programmati	1			
somma		8	3	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s25		
SPAZIO RILEVATO	Via Strasburgo		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
	X		
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	mancano scivoli nei marciapiedi		

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		

3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale	punteggio massimo	punteggio assegnato
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)	3	3
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm	2	1
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina	1	
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili	1	
somma		8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s26		
SPAZIO RILEVATO	Viale Padre Agostino Gemelli		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		X
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm		X
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI/ PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
MARCIAPIEDI	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
PIATTAFORME SALVAGENTE				
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe			
	mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI/ PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	
interventi già programmati	1	1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s27		
SPAZIO RILEVATO	Via on. Angelo Visentin		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

3. DISLIVELLI	
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s28		
SPAZIO RILEVATO	Via Europa Unità		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe			
	mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate		

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		
area di interesse strategico	3	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1		
segnalazioni dall'amministrazione	1			
segnalazioni da portatori di interesse	1			
interventi già programmati	1			
	somma	8	4	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s29							
SPAZIO RILEVATO	Via Enrico Fermi							
LOCALITÀ	Postioma							
DATA RILIEVO	18/03/2019							

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			X
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico		3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate		2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	1	
interventi già programmati		1	1	
		somma	8	4
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s30		
SPAZIO RILEVATO	Via Giuseppe Corazzin		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s31		
SPAZIO RILEVATO	Via Chiesa		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		




1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
				X
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			X
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		

5. VARIE	
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente

NOTE	il marciapiede sul lato sinistro termina senza la rampa di raccordo con la strada
------	---

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)	
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate
NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	4


SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s32		
SPAZIO RILEVATO	Via Fratelli Bianchin		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		X
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s33			
SPAZIO RILEVATO	Via Montagnera			
LOCALITÀ	Postioma			
DATA RILIEVO	18/03/2019			

1. PARCHEGGI				4. OSTACOLI	
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra
				CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati
2. PERCORSI				5. VARIE	
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		X	PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			NOTE	manca attraversamento pedonale all'intersezione con Via Bianchin
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm				
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti				
3. DISLIVELLI				LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)	
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm				
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina				
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili				
				PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO	
				punteggio massimo	punteggio assegnato
				area di interesse strategico	3
				rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2
				segnalazioni dall'amministrazione	1
				segnalazioni da portatori di interesse	1
				interventi già programmati	1
				somma	
				8	
				3	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s34		
SPAZIO RILEVATO	Via Postumia Romana Ovest		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
X				
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE	in piazza Montello sono presenti elementi di ostacolo con h > 2 cm			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		
area di interesse strategico	3	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1		
segnalazioni dall'amministrazione	1			
segnalazioni da portatori di interesse	1			
interventi già programmati	1			
somma		8	3	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s35	 	
SPAZIO RILEVATO	Via Sottana		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO		larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata	X	
		mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m		
PENDENZA		pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE		superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
		presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm		
SEGNALAZIONI		mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
3. DISLIVELLI				
RAMPE		mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
		mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)	X	
MARCIAPIEDI		dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE		mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI		dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	manca rampa raccordo tra marciapiede e strada su Via Trento, in alcuni tratti manca marciapiede o percorso ciclopeditonale		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	3
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'ammininistrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s36		
SPAZIO RILEVATO	Via Ortigara		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	X
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	in alcuni tratti le aiuole riducono le larghezza dei percorsi a 75 cm	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico	3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8
		3


SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s37		
SPAZIO RILEVATO	Via la Motta		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m			X
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
NOTE				
manca attraversamento in corrispondenza di Via Ortigara				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s38		
SPAZIO RILEVATO	Via Trento		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m			
PENDENZA		pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			X
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE	sono presenti ostacoli sotto il portico di fronte al bar, manca rampa raccordo marciapiede con Via Porta			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico		3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c. rilevate		2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	1	1
interventi già programmati		1	1	
		somma	8	5
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			X
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s39		
SPAZIO RILEVATO	Via Monsignor Farina		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m			
	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PENDENZA	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
PAVIMENTAZIONE	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	presenza di aiuole che riducono la larghezza dei percorsi a 75 cm		

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

3. DISLIVELLI	
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)
	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm
MARCIAPIEDI	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina
PIATTAFORME SALVAGENTE	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe
FORTI DISLIVELLI	mancano adeguati meccanismi per disabili

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s40						
SPAZIO RILEVATO	Piazza San Filippo Neri						
LOCALITÀ	Padernello						
DATA RILIEVO	18/03/2019						

1. PARCHEGGI					4. OSTACOLI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	ARREDO		
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili		ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
					CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
2. PERCORSI					5. VARIE		
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata				PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m				SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole				NOTE		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm						
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti						
3. DISLIVELLI					LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)		
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale				ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)						
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm						
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina						
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili						
					PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio					punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico					3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate					2		
segnalazioni dall'amministrazione					1		
segnalazioni da portatori di interesse					1		
interventi già programmati					1		
					somma		
					8		

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s41		
SPAZIO RILEVATO	Via San Gottardo		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s42		
SPAZIO RILEVATO	Via Bavaresco		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				4. OSTACOLI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ARREDO		
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	ALTEZZE	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
				CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
2. PERCORSI				5. VARIE		
DIMENSIONAMENTO		larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
		mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m		SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
PENDENZA		pendenza trasversale senso di marcia > 2%				
PAVIMENTAZIONE		superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole				
		presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm				
SEGNALAZIONI		mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)						
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate				MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
MARCIAPIEDI	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
PIATTAFORME SALVAGENTE				
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe			
	mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	2
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	1
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s43		
SPAZIO RILEVATO	Via Nazionale		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
NOTE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ (il livello riscontrato è quello colorato)				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		
PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO		punteggio massimo	punteggio assegnato
criterio			
area di interesse strategico		3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
somma		8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s44		
SPAZIO RILEVATO	Via Balduccio		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		

3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	i marciapiedi sono presenti in prossimità del centro abitato, manca un eventuale percorso ciclopedonale		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s45				
SPAZIO RILEVATO	Via Sovernigo				
LOCALITÀ	Porcellengo				
DATA RILIEVO	18/03/2019				

1. PARCHEGGI					
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili		
2. PERCORSI					
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata				
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe				
	pendenza trasversale senso di marcia > 2%				
	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole				
PENDENZA					
PAVIMENTAZIONE	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm				
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti				
3. DISLIVELLI					
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale				
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)				
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm				
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina				
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili				

4. OSTACOLI				
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm			
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati			
5. VARIE				
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
NOTE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate		
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato		
area di interesse strategico	3			
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2			
segnalazioni dall'amministrazione	1			
segnalazioni da portatori di interesse	1			
interventi già programmati	1			
		somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s46				
SPAZIO RILEVATO	Via Marzelline				
LOCALITÀ	Porcellengo				
DATA RILIEVO	18/03/2019				

1. PARCHEGGI					4. OSTACOLI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante			ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra			
					CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati			
2. PERCORSI					5. VARIE				
DIMENSIONAMENTO		larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata			
		mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti			
PENDENZA		pendenza trasversale senso di marcia > 2%			ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente			
PAVIMENTAZIONE		superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			NOTE	non sono presenti rampe di raccordo con la strada lungo i percorsi pedonali			
SEGNALAZIONI		presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			ACCESSIBILE		LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
		mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c.rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
3. DISLIVELLI					PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO				
RAMPE		mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			criterio		punteggio massimo		punteggio assegnato
		mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			area di interesse strategico		3		1
MARCIAPIEDI		dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2		2
PIATTAFORME SALVAGENTE		mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			segnalazioni dall'ammininistrazione		1		
FORTI DISLIVELLI		dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			segnalazioni da portatori di interesse		1		
					interventi già programmati		1		
					somma		8		3

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s47		
SPAZIO RILEVATO	Via Francesco Baracca		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI					
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili		
2. PERCORSI					
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata				
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe				
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%				
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole				
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm				
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti				

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	1
segnalazioni dall'amministrazione	1	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	1	
interventi già programmati	1	1	
	somma	8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s48		
SPAZIO RILEVATO	Via Don Sartor		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
			

2. PERCORSI	
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata X mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2% superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole
PAVIMENTAZIONE	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti
SEGNALAZIONI	

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		

5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE	raccordo sconnesso in corrispondenza dell'attraversamento pedonale		

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - STRADE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	s49		
SPAZIO RILEVATO	Via Fratelli Rosselli		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
SEMAFORI	mancanza di segnalazione acustica per non vedenti	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	A		
SPAZIO RILEVATO	Parco Via della Costituzione		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI					4. OSTACOLI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante		percorsi non accessibili	ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
					CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
2. PERCORSI					5. VARIE		
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata				PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%				NOTE		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole						
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti						
3. DISLIVELLI					LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale				ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)						
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm						
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina						
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili						
						area di interesse strategico	punteggio massimo
						rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	3
						segnalazioni dall'amministrazione	2
						segnalazioni da portatori di interesse	1
						interventi già programmati	1
						somma	8

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	B			
SPAZIO RILEVATO	Parco Via della Resistenza			
LOCALITÀ	Paese			
DATA RILIEVO	18/03/2019			




1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			X
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			X

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			X
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			X
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe			
	mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	mancano percorsi pavimentati interni al parco, tutto il parco è perimetrato da un cordolo senza interruzioni e rampe di accesso	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	
NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate		

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	C		
SPAZIO RILEVATO	Area verde Via Don Orione		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI					4. OSTACOLI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	ARREDO		
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili			l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
		X			ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
2. PERCORSI					CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE							
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X	PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
PENDENZA	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
PAVIMENTAZIONE	pendenza trasversale senso di marcia > 2%						
SEGNALAZIONI	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			X	NOTE	non sono presenti percorsi di collagamento tra parcheggio e parco, mancano percorsi interni al parco	
					LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
					ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI					PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale				criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)				area di interesse strategico	3	1
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm				rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina				segnalazioni dall'amministrazione	1	
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili				segnalazioni da portatori di interesse	1	
					interventi già programmati	1	
						somma	8
							2

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	D		
SPAZIO RILEVATO	Impianti sportivi comunali Via Olimpia		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	

2. PERCORSI	
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	

5. VARIE	
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente

NOTE	ATTUALMENTE IN CORSO INTERVENTO DI ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA	
------	--	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO		
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico	3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1	
segnalazioni da portatori di interesse	1	
interventi già programmati	1	
	somma	8

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	E		
SPAZIO RILEVATO	Campo da rugby Visentin via degli Impianti Sportivi		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		
3. DISLIVELLI			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale		
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)		
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
PRIORITY INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	E		
SPAZIO RILEVATO	Campo da rugby Nicoletti via della Costituzione		
LOCALITÀ	Paese		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3		
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2		
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	

SCHEDA RILIEVO URBANO -AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	G		
SPAZIO RILEVATO	Parco via Generale Gino Piazza		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
	X			
NOTE				
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ				
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate		MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		
		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate		

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3

3. DISLIVELLI	
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	H		
SPAZIO RILEVATO	Campi Sportivi via Grotta		
LOCALITÀ	Castagnole		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	pavimentazione sconnessa a tratti	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	L
SPAZIO RILEVATO	Parco via P. Malvestiti
LOCALITÀ	Postioma
DATA RILIEVO	18/03/2019



1. PARCHEGGI			
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili
		X	
2. PERCORSI			
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata		X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe		
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%		
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole		X
	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm		X
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti		

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	

5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	

NOTE	l'accesso al parco è impedito dalla presenza di un cordolo, mancano percorsi pedonali interni al parco	
------	--	--

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI			
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale	X	
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)	X	
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm		
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina		
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili		
		punteggio massimo 3 punteggio assegnato 2	2
		punteggio massimo 2 punteggio assegnato 2	2
		punteggio massimo 1 punteggio assegnato 1	
		punteggio massimo 1 punteggio assegnato 1	
		punteggio massimo 8 punteggio assegnato 4	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	M		
SPAZIO RILEVATO	Campo da Calcio via Postumia Romana Ovest		
LOCALITÀ	Postioma		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI					4. OSTACOLI		
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE	ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante		percorsi non accessibili	ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
		X		X	CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
2. PERCORSI					5. VARIE		
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata				PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe				ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
	pendenza trasversale senso di marcia > 2%						
PENDENZA	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole				NOTE	pavimentazione del parcheggio sconnessa, manca un percorso verso il campo da gioco e le tribune	
PAVIMENTAZIONE	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm						
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti						
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ					LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
					ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

3. DISLIVELLI			PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale	X				
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)					
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm					
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina					
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe					
	mancano adeguati meccanismi per disabili					

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	N		
SPAZIO RILEVATO	Parco San Filippo Neri		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			X
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			X
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			X
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			X
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE	percorso di accesso in ghiaia non battuta	
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	2	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	4

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	O		
SPAZIO RILEVATO	Campo da Calcio Piazza San Filippo Neri		
LOCALITÀ	Padernello		
DATA RILIEVO	18/03/2019		

1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA		ASSENTE	
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdrucciolevole			
PAVIMENTAZIONE	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm			
SEGNALAZIONI	mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			
3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate	
PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio		punteggio massimo	punteggio assegnato
area di interesse strategico		3	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate		2	
segnalazioni dall'amministrazione		1	
segnalazioni da portatori di interesse		1	
interventi già programmati		1	
	somma		8

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	P		
SPAZIO RILEVATO	Impianti Sportivi/Bocciodromo via Francesco Baracca e via Sartor		
LOCALITÀ	Porcellengo		
DATA RILIEVO	18/03/2019		




1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			X
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			X
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			X

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI		
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm	
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra	
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati	
5. VARIE		
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata	X
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente	
NOTE		
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c. rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
	somma	8	3

SCHEDA RILIEVO URBANO - AREE VERDI E ATTREZZATURE SPORTIVE

IDENTIFICATIVO SPAZIO	Q	
SPAZIO RILEVATO	Impianti Sportivi via Francesco Baracca	
LOCALITÀ	Porcellengo	
DATA RILIEVO	18/03/2019	



1. PARCHEGGI				
PRESENTE	NON CONFORME ALLA NORMATIVA			ASSENTE
	dim. parcheggio inadeguate	segnaletica verticale o orizzontale mancante	percorsi non accessibili	
		X		
2. PERCORSI				
DIMENSIONAMENTO	larghezza percorsi minima 90 cm non rispettata			
	mancanza di piazzole, 140x140 cm, per rotazione sedie a rotelle ogni 10 m nelle rampe			
PENDENZA	pendenza trasversale senso di marcia > 2%			X
PAVIMENTAZIONE	superficie non in buono stato con sconnessioni e sdruciolevole			
SEGNALAZIONI	presenza di elementi sporgenti dal piano di calpestio (h > 2 cm) e di griglie attraversabili da una sfera con diam. 2 cm mancanza di segnalazione intersezioni tra percorsi pedonali e carrabili per i non vedenti			X

3. DISLIVELLI				
RAMPE	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per raccordo con sede stradale			
	mancanza di rampe pedonali con adeguata pendenza per superamento dislivelli (p. max 8%)			
MARCIAPIEDI	dislivello tra marciapiedi e strada >15 cm			
PIATTAFORME SALVAGENTE	mancanza di rampe per l'accesso a persone su carrozzina			
FORTI DISLIVELLI	dove i dislivelli non sono superabili con semplici rampe mancano adeguati meccanismi per disabili			

4. OSTACOLI			
ARREDO	l'arredo urbano riduce il passaggio a meno di 90 cm		X
ALTEZZE	lungo i percorsi pedonali non è garantita l'altezza minima di 210 cm da terra		
CORPO SCALA	mancanza di corrimano su entrambe i lati		
5. VARIE			
PASSAGGI PEDONALI	il passaggio pedonale non è opportunamente delimitato quando il suo livello coincide con quello della carreggiata		
ILLUMINAZIONE	illuminazione pubblica insufficiente		X
NOTE			
LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ			
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate		NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

LIVELLO DI ACCESSIBILITÀ		
ACCESSIBILE fino a 2 n. c. rilevate	MEDIAMENTE ACCESSIBILE da 3 a 5 n.c rilevate	NON ACCESSIBILE oltre 5 n.c. rilevate

PRIORITÀ INTERVENTI SULL'EDIFICIO			
criterio	punteggio massimo	punteggio assegnato	
area di interesse strategico	3	2	
rilievo: 1 punto fino a 5 n.c. rilevate / 2 punti oltre 5 n.c rilevate	2	1	
segnalazioni dall'amministrazione	1		
segnalazioni da portatori di interesse	1		
interventi già programmati	1		
somma		8	3